

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 751 38 UPPSALA

UPPDRAGSNUMMER
4593773: 1

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2016-03-04

RAPPORTBLAD 1 (1)

UTSKRIFTSDATUM
2016-03-04

Brf Autopiloten 7
Dorothea Sombo
Tätorpsvägen 11
12831 Skarpnäck

VIA

Brf Autopiloten 7

RAPPORTMOTTAGARE

Brf Autopiloten 7

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2015-12-03 - 2016-02-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-02-26. De mättes 2016-03-02.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Tätorpsvägen 11
12831 Skarpnäck

Fastighetsbeteckning: Brf Autopiloten 7

Lägenhetsnummer:

Lantmäteriets lgh nr: 1102

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1989

Ventilationstyp:

Mekanisk Till- & Frånluft

Husgrundstyp:

Platta på mark

Blåbetong:

Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Dorothea Sombo
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor **Rumsbeteckning**

177623

606385

Rumstyp

Vardagsrum

Sovrum

Plan

1 trappa upp

1 trappa upp

Mätvärde Bq/m³

mindre än 20

mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 20 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor;
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

LANDAUER
NORDIC

Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signaturanalysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 75138 UPPSALA

UPPDRAGSNUMMER

4593770: 1

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-03-04

RAPPORTBLAD 1 (1)

UTSKRIFTSDATUM

2016-03-04

Brf Autopiloten 7

Dorothea Sombo

Tätorpsvägen 11

12831 Skarpnäck



VIA

Brf Autopiloten 7

RAPPORTMOTTAGARE

Brf Autopiloten 7

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2015-12-03 - 2016-02-15.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-02-26. De mättes 2016-02-29.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Tätorpsvägen 13

12831 Skarpnäck

Fastighetsbeteckning: Brf Autopiloten 7

Lägenhetsnummer:

Lantmäteriets lgh nr: 1002

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1989

Ventilationstyp:

Mekanisk Till- & Frånluft

Husgrundstyp:

Platta på mark

Blåbetong:

Vet ej

Radonåtgärdsförhållande:

Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Dorothea Sombo som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning

722173

995675

Rumstyp

Vardagsrum

Sovrum

Plan

Bottenplan

Bottenplan

Mätvärde Bq/m³

20 +/- 10

mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde:

20

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Annika Engström (Elektronisk signatur)

Signaturanalysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER

4593774: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-03-08

UTSKRIFTSDATUM

2016-03-08

Brf Autopiloten 7

Dorothea Sombo

Tätorpsvägen 11

12831 Skarpnäck



VIA

Brf Autopiloten 7

RAPPORTMOTTAGARE

Brf Autopiloten 7

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2015-12-03 - 2016-02-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-02-26. De mättes 2016-03-02.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Tätorpsvägen 11

12831 Skarpnäck

Fastighetsbeteckning: Brf Autopiloten 7

Lägenhetsnummer:

Lantmäteriets lgh nr: 1201

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1989

Ventilationstyp:

Mekanisk Till- & Frånluft

Husgrundstyp:

Platta på mark

Blåbetong:

Radonåtgärdsförhållande:

Fastighetsdata har lämnats av Dorothea Sombo som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
339470		Vardagsrum	2 trappor upp	mindre än 20
471989		Sovrum	2 trappor upp	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 20 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER
4593769: 1
RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2016-03-02

RAPPORTBLAD 1 (1)
UTSKRIFTSDATUM
2016-03-03

Brf Autopiloten 7
Dorothea Sombo
Tätorpsvägen 11
12831 Skarpnäck



VIA
Brf Autopiloten 7
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Autopiloten 7

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2015-12-03 - 2016-02-15.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-02-25. De mättes 2016-02-26.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Tätorpsvägen 13
12831 Skarpnäck

Fastighetsbeteckning: Brf Autopiloten 7

Lägenhetsnummer:
Lantmäteriets lgh nr: 1003
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 1989

Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Frånluft
Husgrundstyp: Platta på mark
Blåbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Dorothea Sombo som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
688651		Vardagsrum	Bottenplan	mindre än 20
799041		Sovrum	Bottenplan	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 20 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Annika Engström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER
4593771: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2016-03-02

UTSKRIFTSDATUM
2016-03-03

Brf Autopiloten 7
Dorothea Sombo
Tätorpsvägen 11
12831 Skarpnäck

VIA
Brf Autopiloten 7
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Autopiloten 7

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2015-12-03 - 2016-02-15.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-02-25. De mättes 2016-02-26.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Tätorpsvägen 11
12831 Skarpnäck

Fastighetsbeteckning: Brf Autopiloten 7

Lägenhetsnummer:
Lantmäteriets lgh nr: 1001
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 1989

Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Frånluft
Husgrundstyp: Platta på mark
Blåbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Dorothea Sombo
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
993406		Vardagsrum	Bottenplan	mindre än 20
798278		Sovrum	Bottenplan	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	30	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
-----------------------	-----------	--

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Annika Engström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se